


Restauration d'enceinte amplifiée Elipson

Modèle Elipson 7200 AI de 1985. Le câble d'alimentation est coupé mais il reste le connecteur! Le bord des membranes des haut-parleurs a "fondu". Il y a aussi des marques d'humidité : vis rouillées, etc.

Diagnostic ? D'abord voir si l'électronique (ampli, filtres) fonctionne et dans un second temps refaire les membranes ou changer les haut-parleurs

refaire le cable secteur



On remet temporairement un câble au connecteur ~~cheleu~~ non-identifié de la prise secteur, pour tester l'enceinte. Il faudra plutôt choisir un câble électrique de section adaptée : 2.5 mm²

Article extrait de : <http://lesporteslogiques.net/wiki/> - **WIKI Les Portes Logiques**

Adresse :

http://lesporteslogiques.net/wiki/openatelier/projet/restauration_enceinte_amplifiee_elipson?rev=1576004371

Article mis à jour: **2019/12/10 19:59**