

Restauration d'enceinte amplifiée Elipson

Modèle Elipson 7200 AI de 1985. Le câble d'alimentation est coupé mais il reste le connecteur! Le bord des membranes des haut-parleurs a "fondu". Il y aussi des marques d'humidité : vis rouillées, etc.

refaire un cable secteur

On remet un câble au connecteur ~~ehelø~~ non-identifié de la prise secteur, temporairement pour tester l'enceinte, il faudrait plutôt un câble électrique avec une section de 2.5 mm²

Article extrait de : <https://lesporteslogiques.net/wiki/> - **WIKI Les Portes Logiques**

Adresse :

https://lesporteslogiques.net/wiki/openatelier/projet/restauration_enceinte_amplifiee_elipson?rev=1576004164

Article mis à jour: **2019/12/10 19:56**