Article mis à jour le : 2019/12/10 19:58 / Imprimé le 2025/11/09 03:39

## Restauration d'enceinte amplifiée Elipson

Modèle Elipson 7200 Al de 1985. Le câble d'alimentation est coupé mais il reste le connecteur! Le bord des membranes des haut-parleurs a "fondu". Il y aussi des marques d'humidité : vis rouillées, etc.

Diagnostic ? D'abord voir si l'électronique (ampli, filtres) fonctionne et dans un second temps refaire les membranes ou changer les haut-parleurs

## refaire le cable secteur



On remet un câble au connecteur <del>chelou</del> non-identifié de la prise secteur, temporairement pour tester l'enceinte, il faudrait plutôt un câble électrique avec une section de 2.5 mm²

Article extrait de : https://lesporteslogiques.net/wiki/ - WIKI Les Portes Logiques

Adresse:

https://lesporteslogiques.net/wiki/openatelier/projet/restauration enceinte amplifiee elipson?rev=1576004307

Article mis à jour: 2019/12/10 19:58