Station de soudage Goot RX-711AS



Manuel d'utilisation simplifié en français : notice Goot RX-711AS
Manuel complet en anglais : Goot RX-711AS operation manual

Caractéristiques

Plage de température : 200 à 480°c
Tension / Consommation du fer 24V / 60W
Longueur du fer : 197mm
Longueur du câble de fer : 1.2m
Dimensions de la station (mm) : 115(L) x 98(H) x 146(P)
Affichage numérique : Oui
Antistatique : Oui

Plusieurs pannes différentes peuvent être adaptées sur le fer (cf. manuel)

Entretien

Pièces de rechange disponibles pour le fer (cf. manuel)

Article extrait de : https://lesporteslogiques.net/wiki/ - **WIKI Les Portes Logiques**
Adresse : **https://lesporteslogiques.net/wiki/outil/station_soudage_goot_rx711as**
Article mis à jour: **2024/03/18 16:11**