## Station de soudage Goot RX-711AS



Manuel d'utilisation simplifié en français : notice Goot RX-711AS Manuel complet en anglais : Goot RX-711AS operation manual

## **Caractéristiques**

Plage de température : 200 à 480°c Tension / Consommation du fer 24V / 60W

Longueur du fer : 197mm Longueur du câble de fer : 1.2m

Dimensions de la station (mm): 115(L) x 98(H) x 146(P)

Affichage numérique : Oui

Antistatique : Oui

Plusieurs pannes différentes peuvent être adaptées sur le fer (cf. manuel)

## **Entretien**

Pièces de rechange disponibles pour le fer (cf. manuel)

Article extrait de : http://lesporteslogiques.net/wiki/ - WIKI Les Portes Logiques
Adresse : http://lesporteslogiques.net/wiki/outil/station\_soudage\_goot\_rx711as

Article mis à jour: 2024/03/18 16:11