

Station de soudage Goot RX-711AS



Manuel d'utilisation simplifié en français : [notice Goot RX-711AS](#)

Manuel complet en anglais : [Goot RX-711AS operation manual](#)

Caractéristiques

Plage de température : 200 à 480°C

Tension / Consommation du fer 24V / 60W

Longueur du fer : 197mm

Longueur du câble de fer : 1.2m

Dimensions de la station (mm) : 115(L) x 98(H) x 146(P)

Affichage numérique : Oui

Antistatique : Oui

Plusieurs pannes différentes peuvent être adaptées sur le fer (cf. manuel)

Entretien

Pièces de rechange disponibles pour le fer (cf. manuel)

Article extrait de : <http://lesporteslogiques.net/wiki/> - **WIKI Les Portes Logiques**

Adresse : http://lesporteslogiques.net/wiki/outil/station_soudage_goot_rx711as

Article mis à jour: **2024/03/18 16:11**