

## Matériel

### Changement d'aiguilles

Les 20 centrales ont été changée par des neuves puis les aiguilles de l'extrémité du lit d'aiguilles ont été réinstallées à la suite des neuve.

La centième à gauche à la place de la 11e à gauche - idem pour le côté droit. Et ainsi de suite jusqu'à que toutes les aiguilles aient été réinstallées.

## Tests tricotés



### Test 1



#### Laine

Majestic 3PLY BLEND

50% Laine/50% Acrylic

(14/2mn)

[www.airedaleyarns.co.uk](http://www.airedaleyarns.co.uk)


#### Machine

unité de tension : >< pour les 2 couleurs

chariot k : 3,3

chariot avant : 3

## Test 2



### Laine

Majestic 3PLY BLEND  
50% Laine/50% Acrylic  
(14/2mn)  
[www.airedaleyarns.co.uk](http://www.airedaleyarns.co.uk)

### Machine

unité de tension : >< pour les 2 couleurs  
chariot k : 1,2  
chariot avant : 1

## Test 3



### Laine

PIZZAZZ 2/30 ACRYLIC  
1PLY  
100% Acrylic  
(2/30wc)  
[www.airedaleyarns.co.uk](http://www.airedaleyarns.co.uk)

### Machine

unité de tension : au max + pour les 2 couleurs  
chariot k : 2,1  
chariot avant : 2

## Test 4



### Laine

PIZZAZZ 2/30 ACRYLIC  
1PLY  
100% Acrylic  
(2/30wc)  
www.airedaleyarns.co.uk\

### Machine

unité de tension : au max + pour les 2 couleurs  
chariot k : 3,1  
chariot avant : 3

## Test 5



### Laine

PIZZAZZ 2/30 ACRYLIC  
1PLY  
100% Acrylic  
(2/30wc)  
www.airedaleyarns.co.uk\

### Machine

unité de tension : au max - pour les 2 couleurs  
chariot k : 1,2  
chariot avant : 1,2

## Problèmes non-résolus



Au passage des chariots, 2 mailles se forment sur l'aiguille de la fonture principale.  
Problème de tension ?

Article extrait de : <http://lesporteslogiques.net/wiki/> - **WIKI Les Portes Logiques**

Adresse : [http://lesporteslogiques.net/wiki/recherche/residence\\_tricot\\_machine/start?rev=1574067638](http://lesporteslogiques.net/wiki/recherche/residence_tricot_machine/start?rev=1574067638)

Article mis à jour: **2019/11/18 10:00**