

[textile](#), [broderie](#), [brother-vr](#)

Machine à broder Brother VR

Achat neuf : 27 mars 2024 à [Nouvelle Couture](#) (Quimper), garantie ? ans → (TODO à compléter)



Documentation


- Brother VR, guide rapide (fr, pdf)
- Brother VR, guide complet (fr, pdf)
- Brother VR, guide des accessoires (fr, pdf)
- Brother VR, frame guide (en, pdf)
- Brother VR, brochure (fr.pdf)
- page fabricant :

<https://sewingcraft.brother.eu/fr-fr/produits/machines/machines-a-broder-semi-professionnelles/machines-a-broder-se-mi-professionnelles/vr>

Accessoires

Accessoires inclus

Une fois l'emballage ouvert, vérifiez que les accessoires suivants s'y trouvent. Si un élément manque ou est endommagé, contactez votre revendeur agréé Brother.



N°	Nom de la pièce	Ref.
1.	Boîte à accessoires	XG0482-001
2.	Jeu d'aiguilles	XG0489-001
3.	Cassette préremplie x 5	XG0588-001
4.	Cassette métallique x 3	XG0589-001
5.	Kit à bobine x 4	XG0590-001
6.	Coupe-fil	XF2067-001
7.	Ciseaux	XF2062-001
8.	Pince	XG0424-001
9.	Clé	XG0487-001
10.	Kit de remplacement d'aiguille	XF2112-001
11.	Cale d'aspiration de la plaque d'aiguille	XG0499-151
12.	Tournevis Phillips	XG0543-001
13.	Tournevis standard	XG0468-001
14.	Tournevis Allen	XG0545-001
15.	Tournevis cruciforme	XG0546-001
16.	Tournevis en forme de cloche	XG1074-001
17.	Tournevis (grande)	XG0437-001
18.	Cle 15 x 10	XG0484-001
19.	Cle 10 x 10	XG0485-001
20.	Brosse de nettoyage	XG0476-001
21.	Poids (L)	XG0574-151
22.	Poids (R)	XG0575-151
23.	Poids (B)	XG0576-151
24.	Code de broderie (très grand)	XF7700-XG2100-001
25.	Cadre de broderie (très grand)	XF7700-XG2100-001
26.	Cadre de broderie (grand)	XG0510-XG0511-001
27.	Cadre compact (S)	XG0510-XG0511-001
28.	Cadre compact (M)	XG0510-XG0511-001
29.	Cadre compact (petit)	XG0510-XG0511-001
30.	Peigne de broderie (très grande)	XG2111-001
31.	Peigne de broderie (grand)	XG2119-001
32.	Manuel d'instruction	XG0354-001
33.	Support du cadre de broderie	XG2106-001
34.	Anneau support x 4	XG134-001
35.	Couvercle de bobine x 4	XG0512-004
36.	Support du cadre de broderie a	XG2158-001
37.	Support du cadre de broderie e	XG2168-001

Utilisation

Machine à broder Brother VR



[Utilisation](#)

Un manuel d'instruction est mis à disposition dans le carton sous la table de la brodeuse. Toute utilisation nécessite une lecture sérieuse cette documentation avant de la manipuler. Bien faire attention au matériel et ne pas hésitez à arrêter si problème(bouton ON/OFF rouge au brodage) et à nous le signaler. Si problème avec le fil, vous pouvez reprendre votre broderie en faisant marche arrière sur plusieurs points.

Faire attention pour repositionner la cannette et au problème de tension (se référer au manuel) p.17 Recharge p.23

Vous pouvez ramener vos propres matériaux. Mise à disposition du matériel (dans le carton) utile à la production des projets : textile, cadres, feuille de feutre... Caisse à rangement : bobines de fil, ciseaux crantés, aiguilles... Petite boîte blanche à maintenance (petits outils dont poids si problème de canette (vérification de la tension)




Etape d'utilisation :

Activez le bouton sur ON derrière la machine à gauche. ATTENTION ne rien mettre autour de la brodeuse car le cadre bouge à l'allumage.

Ici mettre une seule couleur car on n'a qu'une aiguille. Changement de bobine à chaque couleur (enfilage du fil p. 25 du manuel)

Il y a un stylet derrière l'écran ou tactile ne pas se servir d'autre chose.

NE pas hésitez à se référer à l'onglet ? si on a des problèmes, des interrogations, on y trouve des solutions de dépannage... Vous ne casserez rien à naviguer dans l'écran.



Des motifs sont déjà présents dans la machine (photo). Vous pouvez choisir les couleurs, voir les caractéristiques de votre motifs (hauteur, cadrage, couleurs...) La machine se charge de gérer les changements de couleurs,



Onglet Régler : pensez à regarder quel cadre il faudra prendre pour broder. Vous pouvez repositionner, recentrer, grouper, redimensionner vos motifs. Ajouter du texte... Vous pouvez aussi régler la vitesse de brodage.

Onglet Broderie : fixation des cadres prévient si le cadre est trop petit, il y a 3 tailles de cadre qui se clipsent sur les côtés. Pour les enlever appuyez puis tirez. C'est assez intuitif. Le moyen cadre se règle à la main en tournant les vis derrière et le petit cadre se fixe derrière le chariot SANS le bras d'ajustement. Les cadres sont bien fixés si l'on entend le bruit du clip...ne pas forcez si cela ne rentre pas !





Pour le petit cadre : Détachez les 2 parties du cadre et insérez la feuille de feutrine et le textile p.23 du manuel positionnement du textile



Entretien

Nettoyage après usage, huilage (penser à huiler par exemple de temps en temps la brodeuse). Pensez à laisser le lieu propre; Vous pouvez créer vos broderies et les importer via la clé USB. mettre vos créations dans un dossier à votre prénom et tout sauvegarder de votre côté aussi.



Une fois que tout est validé dans Inkscape vous devez l'enregistrer dans un format compréhensible par la brodeuse Brother : Fichier>Enregistrer une copie. Dans la liste déroulante des formats en bas de la fenêtre, choisissez « Ink/Stitch : format de

broderie Brother (.pes) »

Manuel technique simple mis à disposition près de la machine. Il est conseillé de lire le manuel complet si projet complexe.

Fournisseurs

Entretien / Maintenance

Garantie

Article extrait de : <http://lesporteslogiques.net/wiki/> - WIKI Les Portes Logiques

Adresse : http://lesporteslogiques.net/wiki/outil/machine_a_broder_brother_vr/start?rev=1736158635

Article mis à jour: 2025/01/06 11:17